

E: 1/500

Aljibe El Boque

DENOMINACIÓN:

EL BOQUE

SITUACIÓN: Camino viejo de Roquetas de Mar, en su cruce con la Rambla del Águila.

GRADO DE PROTECCIÓN P.G.O.U.: Conservación Integral.

DATOS PRINCIPALES:

- **Entorno:** Se encuentra en un entorno amplio, en un cruce de caminos, con buenas posibilidades de adecuación como espacio urbano.
- **Tipo:** Campo de Dalías, bóveda poco apuntada.
- **Medidas:** 11,40 x 3,80

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Medio el edificio, mal el entorno.

DETERIOROS:

- Reparaciones desacertadas en el casetón.
- Pérdida del sistema de carga.
- Abrevadero deteriorado.
- Pérdida de gran parte de los revocos exteriores en los muros piñones laterales.

OBSERVACIONES SOBRE PROPIEDAD:

- **Edificio:** Está incluido dentro del patrimonio municipal.
- **Entorno:** Es necesario definir las áreas de terreno vinculadas al edificio.

INTERÉS ESTRATÉGICO – SITUACIÓN:

- Dispone de gran interés estratégico desde dos puntos de vista. Uno debido a su proximidad al núcleo urbano que permitiría la adecuación de un espacio visitable y de uso público y otro debido a su situación en cruce de caminos de gran tránsito, lo que le confiere buenas posibilidades de ser visitado y puesta en valor lúdico y didáctico.

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

a) CONSERVACIÓN:

- Rebaje de rellenos en su exterior.
- Construcción de muro de protección
- Descubrir y reparar el sistema de carga.



b) RESTAURACIÓN:

- Reformas en los revocos de muros piñones.
- Reforma del casetón que tiene obra no acorde con su tipología.
- Reparación de lumbreras, embocadura.
- Reparación del abrevadero.


c) PUESTA EN VALOR:

- Adecuación de su entorno.
- Cartel de interpretación y datos.


EL BOQUE




PLANTA VASO







BOVEDA



ALZADOS



-  ENFOSCADO ORIGINAL
-  ENFOSCADO DE CEMENTO ACTUAL
-  MAMPOSTERIA
-  HOMIGON ROMANO



