



E: 1/500

Aljibe Blanco

**DENOMINACIÓN:**

**ALJIBE BLANCO**

**SITUACIÓN:** Cuatro Vientos.

**GRADO DE PROTECCIÓN P.G.O.U.:** Es necesario introducirlo en el Catálogo del P.G.O.U. de El Ejido.

**DATOS PRINCIPALES:**

- **Entorno:** Situada en la margen de un camino y junto a unas instalaciones agrícolas. Por el lado del camino presenta buen aspecto y anchuras, siendo por el lado opuesto (trasero) que se encuentra muy pegado a las instalaciones descritas.
- **Tipo:** Campo de Dalías.
- **Medidas:** 10,90 x 3,80

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** Medio.

**DETERIOROS:**

- Pérdida de gran parte de revoco exterior, estando muy a flor las piedras de la bóveda.
- Sistema de recogida de aguas desaparecido.
- Cerrada a puerta de acceso con material inadecuado.
- Revocos en mal estado.

**OBSERVACIONES SOBRE PROPIEDAD:**

- **Edificio:** Incluido en el Patrimonio Municipal.
- **Entorno:** Dispone de poco espacio básicamente anchura del camino pero suficiente para su visita.

**INTERÉS ESTRATÉGICO – SITUACIÓN:**

- Se encuentra cerca de caminos transitados y a poca distancia del núcleo de El Ejido por que podría ser fácilmente visitable.

## **PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN**

### **a) CONSERVACIÓN:**

- Limpieza exterior de escombros.
- Limpieza de acequias del sistema de desagüe.
- Protección de ciertas zonas con mortero de cal de similares características al original.
- Eliminación de obras inadecuadas en el casetón.



### **b) RESTAURACIÓN:**

- Reforma en el casetón de entrada, similar al original.
- Reforma de los huecos de entrada y aliviaderos de aguas.
- Reforma en las lumbreras.
- Colocación de puertas.


### **c) PUESTA EN VALOR:**

- Colocación de panel de interpretación y datos.


# ALJIBE BLANCO



PLANTA VASO



BOVEDA



ALZADOS

