



E: 1/500

Aljibe Matillas

DENOMINACIÓN:

MATILLAS

SITUACIÓN: Camino Ayudante. Ejido Norte.

GRADO DE PROTECCIÓN P.G.O.U.: Conservación Integral.

DATOS PRINCIPALES:

- **Entorno:** Medioambientalmente interesante.
- **Tipo:** Campo de Dalias de grandes dimensiones.
- **Medidas:** 11,60 x 3,50

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Medio – Bueno.

DETERIOROS:

- Mal estado de revocos exteriores.
- Algunos escombros en su interior con la escalera rota.
- Sistema de carga en condiciones útiles.
- En general presenta buen aspecto.

OBSERVACIONES SOBRE PROPIEDAD:

- **Edificio:** Edificación privada.
- **Entorno:** Privado, un interés paisajístico.

INTERÉS ESTRATÉGICO – SITUACIÓN:

- Al tratarse de edificio y entorno protegido por el P.G.O.U. de El Ejido, sería conveniente la adjudicación tanto de la aljibe como del entorno que se protege y la realización de un pequeño parque rural.

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

a) CONSERVACIÓN:

-


b) RESTAURACIÓN:

-


c) PUESTA EN VALOR:

- Cartel de interpretación y datos.


BALSA MATILLAS




PLANTA VASO




BOVEDA







ALZADO LATERAL



SECCION



ALZADO

-  ENFOSCADO ORIGINAL
-  ENFOSCADO DE CEMENTO ACTUAL
-  MAMPOSTERIA
-  HOMIGON ROMANO



