

E: 1/500

Aljibe Tres Aljibes

DENOMINACIÓN:

TRES ALJIBES

SITUACIÓN: Tres Aljibes.

GRADO DE PROTECCIÓN P.G.O.U.: Sin protección.

DATOS PRINCIPALES:

- **Entorno:** Situada en un camino de forma aislada.
- **Tipo:** Campo de Dalías.
- **Medidas:** 12,20 x 3,60

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Totalmente enterrada y bastante trasformada.

DETERIOROS:

- Casetón destruido.
- Sistema de carga desaparecido.
- Entorno bastante alterado.
- La mayor parte de los revocos desaparecidos.
- Escalera de bajada en mal estado

OBSERVACIONES SOBRE PROPIEDAD:

- **Edificio:** Incluido en una propiedad del Ayuntamiento.
- **Entorno:** El Ayuntamiento dispone de la propiedad estando incluida en una Unidad de Actuación en Desarrollo SUS-23-TA.

INTERÉS ESTRATÉGICO – SITUACIÓN:

- Tiene gran interés estratégico por la situación.
- Queda pendiente la actuación hasta que no se desarrolle la unidad a la que pertenece.

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

a) CONSERVACIÓN:

-



b) RESTAURACIÓN:

-


c) PUESTA EN VALOR:

- Colocación de panel de interpretación y datos.


TRES ALJIBES




PLANTA VASO




BOVEDA







ALZADO LATERAL



SECCION



ALZADO

-  ENFOSCADO ORIGINAL
-  ENFOSCADO DE CEMENTO ACTUAL
-  MAMPOSTERIA
-  HOMIGON ROMANO

